



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中石化中原石油工程有限公司工程服务管理中心				
建设单位（用人单位） 地址	河南省濮阳市市辖区苏北路西段		建设单位（用人 单位）联系人	吴萍	
项目名称	中石化中原石油工程有限公司工程服务管理中心职业病危害现状评价				
项目简介	中石化中原石油工程有限公司工程服务管理中心（以下简称用人单位）成立于 2019 年 2 月，公司地址位于河南省濮阳市苏北路西段，是中石化中原石油工程有限公司下属的一家专业经营单位，主营业务包括钻采设备研发制造、维保、钻前工程、车辆服务、环保治理、钻井助剂销售、劳务输出等。现有员工 1053 人，共有专业技术人员 217 人，其中高级工程师 40 人，硕士 11 人。 用人单位设立中原、西南、西北三个保障服务基地。中原基地以钻机、传动设备、固控设备、野营房、循环罐等制造配套为主。西南基地以设备维修、保井服务、钻前工程施工、钻后环保治理、仪器仪表、油水化验等业务为主。 用人单位下设党政办公室、纪检监察部、人力资源部（党委组织部）、经营管理部（市场开发部）、生产装备部、安全环保部、财务计划部 7 个机关部门，安全环保督查大队、技术研究所 2 个直属单位，通用车辆服务中心、钻采设备厂、钻前工程大队、人力资源配置管理站、环保项目部、助剂项目部、西南项目部、西北项目部、国际项目部 9 个基层单位。 用人单位拥有主要生产设备 967 台（套）。包括：起重机械，工程机械，移动运输设备、机加工设备、焊接设备等。用人单位主要承揽中原石油工程有限公司钻井队的搬迁安装、钻前工程施工、泥浆不落地及钻后处理；机械加工、营房制造及保井服务；环保治理；环保厕所的制造；环保治理；为中原石油工程有限工程公司内部提供车辆服务、劳务输出等业务。				
项目组人员	樊玉江、张辉、靳永芬、徐安顺				
现场调查人员	樊玉江、徐安顺	调查时间	2024 年 1 月 03 日~2024 年 1 月 15 日	建设单位（用人单位） 陪同人员	吴萍
现场采样、检测人员	樊玉江、徐安顺、 张辉、吴静静、邵 锴、	现场采样、检测 时间	2024 年 01 月 17 日 ~2024 年 01 月 19 日、 2024 年 01 月 22 日 ~2024 年 01 月 24 日、 2024 年 02 月 20 日 ~2024 年 02 月 22 日、 2024 年 02 月 26 日	建设单位（用人单位） 陪同人员	吴萍

			~2024 年 02 月 28 日、 2024 年 03 月 17 日 ~2024 年 03 月 19 日	
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	 车间内饮水设施  工业风扇  职业病危害告知卡机检测结果公示			



茶歇室 (1)



茶歇室 (2)



茶歇室 (3)



焊烟除尘器



除颤仪



血压计



与用人单位人员合影（1）



与用人单位人员合影（2）

建设项目（用人单位）
存在的职业病危害因素
及检测结果

一、检测内容：

粉尘及毒物：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧
物理因素：噪声、工频电场；

二、检测结果

（1）粉尘及毒物：各岗位作业人员接触的电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧 8h 时间加权平均浓度和（或）短时间接触浓度符合《工作场所
有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。

（2）物理因素：作业人员接触的噪声、紫外辐射、手传振动强度符合《工作场所有害因素
职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）》的要求。部分工作地点点噪声强
度较高。

结论：

评价结论与建议

序号	项目	判断	存在问题简要说明
1	总体布局	符合	无

	2	设备布局	符合	无
	3	建筑卫生学	符合	无
	4	职业病危害因素	符合	无
	5	职业病防护设施	部分符合	移动式焊烟除尘器不能全面覆盖所有电焊点位。
	6	应急救援设施	符合	无
	7	职业健康监护	符合	无
	8	个人防护用品	符合	无
	9	辅助用室	符合	无
	10	职业卫生管理组织机构	基本符合	职业卫生管理档案有待进一步完善。
	11	职业卫生管理制度	部分符合	无
	12	职业病危害告知	基本符合	部分警示标识褪色、部分场所设置不到位。
	13	职业卫生培训	符合	无
	14	职业病危害项目申报	符合	无
	15	既往职业卫生评价建议落实情况	落实	无
	建议：			
序号	存在问题	整改建议		
1	个别作业人员职业病防护用品佩戴不符合要求。	加强教育培训计现场检查。		
2	部分警示标识褪色，部分工作场所警示标识设置不到位。	依据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，统一警示标识式样，发现有脱落、丢失、褪色等现象应及时修复或更换。		
3	职业卫生管理档案有待进一步完善。	进一步完善职业卫生管理档案。		
4	焊接工件较大焊点呈线形时，作业过程中需要随时移动焊烟除尘器罩口方能达到防护效果，实际作业过程中执行难度较大。	加强教育培训，要求电焊作业人员及时调整焊烟除尘器或工件位置，以保证防护效果。		

技术审查专家组 评审意见	1、补充完善评价依据； 2、完善评价范围、评价方法； 3、完善职业病防护设施与应急救援设施调查评价； 4、完善职业卫生管理的调查与评价； 5、完善近三年职业病危害因素检测、职业健康检查资料收集、分析、评价； 6、根据存在的问题，提出针对性意见建议； 7、专家提出的其他意见。