职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	晋宁润燃天然气有限公司宝峰门站				
建设单位（用人单位）地址	昆明市晋宁区宝峰镇小河口村		建设单位（用人单位）联系人	谭睿宇	
项目名称	晋宁润燃天然气有限公司宝峰门站职业病危害因素检测报告				
项目简介	昆明华润燃气有限公司是中央企业华润集团的下属成员企业，由华润燃气投资(中国)有限公司与昆明煤气(集团)控股有限公司于 2008 年 10 月共同投资设立。公司下设晋宁、宜良、寻甸、润燃、武定、禄劝、东川、润都八个子公司，阳宗海、海口两个分公司，经营区域覆盖呈贡区、经开区、晋宁区、阳宗海风景名胜区、海口工业园区、高新区、度假区、东川区、宜良县、寻甸县、禄劝县、安宁市昆钢生活区、武定县等区县及所属乡镇等。截止 2019 年 1 月，昆明华润燃气有限公司拥有员工 360 余人，年销气量近 12000 万方，拥有城市燃气管道近 1100 公里，加气站 5 个，营业网点 11 个				
项目组人员	吴洋楠、闫育培、李云龙				
现场调查人员	吴洋楠、闫育培	调查时间	2023.10.5	建设单位（用人单位）陪同人员	谭睿宇
现场采样、检测人员	吴洋楠、闫育培	现场采样、检测时间	2023.10.30	建设单位（用人单位）陪同人员	谭睿宇
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	（1）存在的职业病危害因素 根据用人单位工作场所产生或存在的职业病危害因素情况及接触人数、接触限值、接触时间及频度等，确定用人单位重点评价的职业病危害因素有：噪声 （2）此次测量及计算结果显示，现场巡检员接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度符合国家职业接触限值的要求。				

评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。 （2）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 （3）做好防护用品发放记录。 （4）对员工正常操作过程中佩戴防护用品进行监督。 （5）按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司，自 2019 年 8 月 22 日起施行）规定，及时、如实向监督管理部门申报危害项目，并接受监督管理部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	