



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	天津市银海特种油漆有限公司				
建设单位（用人单位）地址	天津市武清区杨村街泉州路 25 号		建设单位（用人单位）联系人		蓝勇
项目名称	天津市银海特种油漆有限公司职业病危害定期检测				
项目简介	天津市银海特种油漆有限公司成立于 1999 年 9 月，公司地址在天津市武清区杨村街泉州路 25 号，法人代表为周艺，公司注册资本贰佰万元，经营范围为丙烯酸清漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸底漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸漆稀释剂、聚氨酯树脂生产等。				
项目组人员	许仑、张康康				
现场调查人员	许仑，张康康	调查时间	2024. 03. 30	建设单位（用人单位）陪同人员	蓝勇
现场采样、检测人员	许仑，张康康	现场采样、检测时间	2024. 04. 01	建设单位（用人单位）陪同人员	蓝勇
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	6.1 粉尘 检测结果：用人单位配料工接触粉尘 8h 时间加权平均浓度和工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 6.1 毒物 检测结果：2024 年 4 月 1 日检测结果显示用人单位除原料处二甲苯短时间接触浓度不符合国家职业接触限值要求；各工种接触苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙二醇、异佛尔酮 8h 时间加权平均浓度和其余各工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 超标原因分析：用人单位生产车间通风设施损坏，车间内通风不畅。 用人单位维修车间通风设施后，2024 年 4 月 23 日对作业场所苯、甲苯、二甲苯进行复测，检测结果显示用人单位各工种接触苯、甲苯、二甲苯 8h 时间加权平均浓度和各工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 6.2 噪声 检测结果：此次测量结果显示，各工种接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度符合国家职业接触限值的要求。各作业场所噪声强度测量结果显示噪声强度均未超过 85dB(A)。				

评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）合理安排作业人员工作时间，以降低作业人员接触粉尘、毒物和噪声机会，定期对抽风排毒设施进行保养维护，确保通风设施的正常运行。 （2）加强日常监管，要求作业人员进入工作现场时必须正确佩戴个人使用的职业病危害防护用品。 （3）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人員和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。 （4）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 （5）加强个人防护用品的发放、使用及管理，对使用个人防护用品的人员进行培训教育，确保个人防护用品的正确佩戴，并做好维护和定期更换工作。 （6）用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 （7）应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。 （8）用人单位应制定《职业病防护设施维护检修制度》，其中应规定职业病危害因素的工作场所，所使用的职业卫生防护设施，由使用部门专人负责设施的日常维护和保养，并作好相应的台帐。
技术审查专家组 评审意见	——