

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南省登封市少林冶金辅料有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	登封市卢店镇朝阳路		建设单位（用人 单位）联系人		杨健鹏
项目名称	河南省登封市少林冶金辅料有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	河南省登封市少林冶金辅料有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2001 年 03 月 14 日，注册地位于登封市卢店镇朝阳路，法定代表人为杨健鹏，为有限责任公司（自然人投资或控股）。 用人单位经营范围为非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造，现有一线生产作业人员 9 人，年产 2000 吨硅酸钙。 用人单位自投产后，运行状况正常。用人单位首次进行职业病危害因素定期检测。				
项目组人员	张尔益、崔昌				
现场调查人员	张尔益、崔昌	调查时间	2023.02.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	杨健鹏
现场采样、检测人员	崔昌、宋相哲	现场采样、 检测时间	2023.09.27	建设单位（用人单位） 陪同人员	杨健鹏
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果.	用人单位在生产过程中存在的职业病危害因素为：粉尘、噪声、氧化钙、高温等。 检测结果：在生产设备和职业病防护设施正常运行条件下，部分作业人员接触噪声不均符合要求，其他均符合哟求				
评价结论与建议	结论： 粉尘 在生产设备和职业病防护设施正常运行条件下，各工种接触粉尘时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求，各工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 综合分析认为，防尘设施和措施能够满足要求。 毒物 生产设备和职业病防护设施正常运行条件下，操作工接触氧化钙时间加权平均浓度和工作地点空气中氧化钙短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 综合分析认为，防毒设施和措施基本符合要求。 噪声 在生产设备和职业病防护设施运行正常条件下，各工种接触噪声的 40h 等效声级均符合要求；定点噪声测量显示磨粉机超出了 85dB(A)，其余各工作场所设备噪声强度均未超过 85dB(A)。 综合分析认为，防噪声设施和措施基本符合要求。 建议： （1）用人单位应加强生产管理，定期对设备进行维护。 （2）用人单位定期维护职业病防护设施，确保其有效性。 （3）为接触矽尘的岗位换发防发防尘 KN95 以上级口罩，并督促作业人员佩戴好个体防护用品。 （4）建议用人单位依据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）的规定，				

	持续完善用人单位职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案和法律、行政法规、规章要求的其他资料文件等职业卫生档案，并指定专人持续完善职业卫生档案。 （5）按照国家相关法律、法规要求，委托相关医疗卫生机构对接触职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查项目和检查周期应符合《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）规定，并参照体检机构的建议对出现的职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人进行妥善处置。 （6）按照国家相关规定，及时、如实向监督管理部门进行职业病危害申报，并接受监督管理部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	未评审