

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南省联合石化有限公司新密分公司				
建设单位（用人单位） 地理位置	河南省郑州市新密市岳村镇园林村郑登快速路 东段 158		建设单位（用人 单位）联系人	李新献	
项目名称	河南省联合石化有限公司新密分公司职业病危害因素检测				
项目简介	河南省联合石化有限公司新密分公司（以下简称“用人单位”）位于河南省郑州市新密市岳村镇园林村郑登快速路东段 158。该加油站共有 6 名员工，共有加油机 4 台，加油枪 12 把，汽油加油枪 6 把，柴油加油枪 6 把，全部在使用；共有 4 个油罐，其中 2 个柴油罐，均为 30m³；2 个汽油罐，均为 30m³。河南省联合石化有限公司新密分公司主要零售车用乙醇汽油、柴油、润滑油、汽车用品等。				
项目组人员	田战恺、王发克				
现场调查人员	田战恺、王发克	调查时间	2023. 10. 13	建设单位（用人单位） 陪同人员	李新献
现场采样、检测人员	田战恺、王发克	现场采样、检测 时间	2023. 10. 18	建设单位（用人单位） 陪同人员	李新献
现场调查、现场采样、现场检测影像资料	 现场调查				

	 现场检测
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位加油工接触苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油时间加权平均浓度和各工作地点短间接触浓度均符合职业接触限值要求。 噪声本次共测量 3 个工作地点的噪声强度，其根据接触噪声的时间和测量结果计算噪声 40h 等效连续声级强度符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	/
技术审查专家组评审意见	/