

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	烟台中瑞汽车零部件有限公司（中牟厂区）				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市中牟县青年路街道郑州赛依德汽车零部件园 区内		建设单位（用人单位） 联系人		马春涛
项目名称	烟台中瑞汽车零部件有限公司（中牟厂区）职业病危害因素检测				
项目简介	烟台中瑞汽车零部件有限公司成立于 2004 年 10 月，位于烟台市福山区永达街 970 号。中牟厂 区位于郑州市中牟县青年路街道郑州赛依德汽车零部件园区内，主要从事仪表盘 CCB 加工、制 造，每月生产 4000 件。用人单位中牟厂区生产车间主要包括自动焊区、补焊区、质检区，现有一 线作业人员 6 人。				
项目组人员	刘松柏、宋相哲				
现场调查人员	刘松柏、宋相哲	调查时间	2023.8.21	建设单位（用人单位） 陪同人员	马春涛
现场采样、检测人员	刘松柏、宋相哲	现场采样、 检测时间	2023.8.28	建设单位（用人单位） 陪同人员	马春涛
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果.	1.粉尘：共检测 3 个工种，5 个工作地点空气中总粉尘浓度，均未超标。				
	2.臭氧：检测 1 个工作地点，未超标。				
	3.氮氧化物：共检测 3 个工种，5 个工作地点，均未超标。				
	4.锰及其化合物：共检测 3 个工种，5 个工作地点，均未超标。				
	5.噪声：共检测 4 个工种，均未超标。				
	6.紫外辐射：检测 1 个工作地点，未超标。				
评价结论与建议	建议： （1）用人单位中牟厂区应加强车间上吸式排风罩通风除尘设施维护，定期进行维护保养。 （2）用人单位中牟厂区应根据作业人员需要为噪声作业人员配备防噪耳塞，加强职业卫生监督 管理，确保作业人员防护用品正确佩戴，保证防护效果。				
技术审查专家组 评审意见	/				