



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州佛光发电设备股份有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市高新技术产业开发区冬青街 50 号	建设单位（用人 单位）联系人	秦坤		
项目名称	郑州佛光发电设备股份有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	郑州佛光发电设备股份有限公司位于郑州市高新技术产业开发区冬青街 50 号。该用人单位以研制、生产高低压系列发电机组、军用电站、多功能电源车、专用汽车、专用车辆改装、大板方舱、高低压变配电系统、自动化控制系统、机房降噪等系列产品为主导产业。				
项目组人员	靳永芬、冯东方				
现场调查人员	靳永芬、冯东方	调查时间	2024.7.19	建设单位（用人单位） 陪同人员	秦坤
现场采样、检测人员	靳永芬、冯东方	现场采样、检 测时间	2024.7.22、 2024.7.25	建设单位（用人单 位）陪同人员	秦坤
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					

	 河南鑫安利职业健康科技有限公司 因故不能拍照（摄影）书面确认表 XAL-JL-2019-126 _____ 郑州佛光发电设备股份有限公司（委托单位/用人单位） 因为_____ 作业现场涉密原因，不能让技术服务机构对 _____ 职业病危害因素检测（项目名称）现场进行拍照 （摄影）留证，（安全/职业卫生/环保/放射卫生）技术服务人员已到 项目现场开展技术服务，特此确认。 委托单位/用人单位：_____ 郑州佛光发电设备股份有限公司 2024年8月29日 
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	（1）总粉尘浓度 检测结果显示喷砂工接触接触粉尘 8h 时间加权平均接触浓度和工作地点粉尘短时间接触浓度均超过国家职业接触限值要求。 （2）毒物 检测结果显示喷漆工接触二甲苯的 8h 时间加权平均接触浓度和工作地点短时间接触浓度超过国家职业限值要求。 其他各工种接触苯、甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧等 8h 时间加权平均接触浓度和工作地点短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 超标原因：调漆作业防毒设施不能满足防护要求。 （3）噪声 测量结果显示 101 车间电站测试工、102 车间喷砂工接触噪声 8h 等效声级超过职业接触限值，其他工种接触噪声 8h 等效声级符合职业接触限值要求。 工作场所噪声检测结果显示 101 车间高低压电站测试试验区、102 车间喷砂间噪声强度大于 85dB（A），频谱分析显示以高频噪声为主。 超标原因：高低压电站测试、喷砂设备运行中产生的噪声较大。 （4）紫外辐射 本次测量结果显示 102 车间焊接处紫外辐射强度符合国家职业接触限值要求。

评价结论与建议	不涉及
技术审查专家组 评审意见	不涉及