



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位(用人单位)名称	河南新华印刷集团有限公司				
建设单位(用人单位)地址	郑州市经五路 12 号		建设单位(用人单位)联系人	赵文博	
项目名称	河南新华印刷集团有限公司职业病危害现状评价报告				
项目简介	河南新华印刷集团有限公司（以下简称“用人单位”）前身由河南第一新华印刷厂、河南第二新华印刷厂于 2009 年合并组建而成，厂址位于郑州市金水区黄河路与经五路交叉口东北角。该公司是中原大地传媒股份有限公司（股票代码 000719）下属的国有独资子公司，是河南省重要的以书刊印刷、数字印刷为主的综合性印刷企业，下设河南新达彩印有限公司、河南新华数字印刷装帧有限公司、河南新华教育科技有限公司。公司拥有资产 4.5 亿元，占地面积 123 亩，厂房面积 5 万平方米，在建“数字印刷基地项目”占地 93 亩，总建筑面积约 114800m2，主营教材、教辅、图书、期刊、报纸、DM 单等印刷业务，为首批通过环保部绿色印刷环境标志产品认证、首批被人民教育出版社指定为印制基地。 用人单位现有生产管理人员及生产作业人员 431 人，工作制度分别为常白班、二班二运转及三班三运转，二班二运转工作时间为 8:00~16:00、16:00~24:00，三班三运转工作时间为 8:00~16:00、16:00~24:00、24:00~次日 8:00。平均每周工作 5 天，每班工作 8h。				
项目组人员	雷文秀、郑瑞				
现场调查人员	雷文秀、郑瑞	调查时间	2024. 7. 29	建设单位（用人单位）陪同人员	赵文博
现场采样、检测人员	雷文秀、郑瑞	现场采样、检测时间	2024. 8. 14~16 号	建设单位（用人单位）陪同人员	赵文博
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	本次检测各工种接触粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、戊烷、正己烷的 8h 时间加权平均浓度和各工作场所的粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、戊烷、正己烷短接触浓度均符合职业接触限值要求。 噪声：本次测量结果显示，彩印车间的（对开彩印机操作工、四开彩印机操作工、商轮彩印机操作工）、胶印车间（高斯胶印机操作工、北人胶印机操作工、宝南胶印机操作工）、平装车间二层南楼胶订线操作工、平装车间三层南楼西折页机操作工、平装车间三层中楼东众魁胶订线操作工、平装车间二层中楼西骑马订操作工、平装车间二层北楼西飞舞胶订线操作工、皇冠裁切机操作工、平装车间二层北楼东裁切机操作工接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度不符合国家职业接触限值的要求；其他各工种接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。 各工作地点噪声测量结果显示对开彩印机、四开彩印机、商轮彩印机、胶印车间一层北楼西（北人胶印机、高斯胶印机）、胶印车间一层北楼东（北人胶印机、高斯胶印机）、胶印车间一层中楼西（北人胶印机、宝南胶印机）、胶印车间一层中楼东（北人胶印机、高斯胶印机、宝南胶印机）、胶印车间一层南楼高斯胶印机、平装车间一层南楼（胶钉线、裁切机）、平装车间二层南楼（胶钉				

	线、裁切机）、平装车间三层南楼西折页机、平装车间三层中楼东众魁胶订线、平装车间二层中楼东剑三胶订线、平装车间二层中楼骑马订、平装车间二层北楼西（飞舞胶订线、皇冠裁切机）、平装车间二层北楼东裁切机等处噪声强度超过 85（A）；频谱分析显示主频率在 250Hz~4kHz 范围内，为中高频噪声。 工频电场：本次检测结果显示工作场所工频电场强度符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	部分定点噪声较大，从工程治理上难度较大，目前配备的防噪声耳塞能满足防护要求，建议日常工作中加强个人防护用品使用的监督管理，督促员工按标准正确佩戴防噪声耳塞。 用人单位各生产车间应增加“当心中毒”、“戴防毒口罩”、“注意通风”、“噪声有害”、“戴防噪声耳塞”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识。 3、检维修过程虽然作业时间较短，但作业时可能短时间内接触大量危害因素，因此应制定操作规程，作业时严格按操作规程操作，并佩戴好个体防护用品
技术审查专家组 评审意见	/