



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司				
建设单位（用人单位） 地址	成都市成华区华盛路 58 号 15 幢		建设单位（用人 单位）联系人	王志伟	
项目名称	中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司职业病危害现状评价				
项目简介	河南建培实业发展有限公司成立于 2007 年 08 月 28 日，公司类型为有限责任公司，位于荥阳市城关乡汪沟村，公司主要生产销售健身器材、拓展训练器材等。 我公司受巨鑫生物制药股份有限公司的委托，对该公司生产场所可能存在的职业病危害因素（粉尘、二氧化氮、一氧化氮、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、紫外辐射、噪声）进行检测评价。				
项目组人员	吴彦明、靳永芬、李云龙、吴洋楠等				
现场调查人员	李云龙、张康康	调查时间	2024.05.22	建设单位（用人单 位）陪同人员	王志伟
现场采样、检测人员	李云龙、张康康	现场采样、 检测时间	2024.07.14~2024.07.20	建设单位（用人单 位）陪同人员	王志伟
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					

	
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：粉尘、硫化氢、高温、噪声。 检测结果：部分作业人员接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合职业接触限值要求，其余各职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	建议： （1）合理安排工作制度，减少现场噪声接触时间；定期对防噪声防护设施进行检维护。 （2）按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，对需复查人员进行复查，并根据复查结果合理安排工作岗位；依据职业健康检查结果对职业禁忌证人员进行调岗。 （3）完善工作场所职业病危害警示标识设置，在钻台工作场所设置当心有毒气体、必须戴防毒面具等警示标识。
技术审查专家组 评审意见	不涉及