



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	东风延锋（郑州）汽车座舱系统有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州经济技术开发区崇光路 86 号	建设单位（用人 单位）联系人	宁浩阳		
项目名称	东风延锋（郑州）汽车座舱系统有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	东风延锋（郑州）汽车座舱系统有限公司（原郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司）（以下简称“用人单位”），成立于 2011 年 5 月 9 日，位于郑州经济技术开发区崇光路 86 号，注册资金 1500 万元，占地面积 28551m²，总投资人民币 1 亿元，经营范围：乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品设计、制造、推广和销售，并提供相关的售后服务。用人单位属于汽车零部件企业（制造业），配套服务东风日产、上汽等客户，设计产能年产量 55 万套仪表板、门板、副仪表板等。 用人单位现有员工 203 人（其中：管理技术人员 7 人，一线生产工人 196 人），建立有职业卫生管理机构，并设置有专职职业卫生管理人员，建立有职业卫生管理制度，组织在职作业人员进行了在岗期间的职业健康检查，组织新进员工和离职员工进行了上岗前和离岗时的职业健康检查，工作场所设置有职业病防护设施，并进行了职业卫生相关培训，为作业人员配发了个人职业病防护用品，初步建立了职业卫生档案。				
项目组人员	冯东方、贾鹏凯、冯冶钢				
现场调查人员	冯冶钢、贾鹏凯	调查时间	2024.10.25	建设单位（用人单位） 陪同人员	宁浩阳
现场采样、检测人员	冯冶钢、贾鹏凯	现场采样、检测 时间	2024.10.30	建设单位（用人单位） 陪同人员	宁浩阳
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	粉尘：本次检测结果显示各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求，各检测点粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 毒物：本次检测及计算结果显示各工种接触毒物 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求，各工作地点毒物短时间接触浓度或峰接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 噪声：本次测量及计算结果显示各工种接触噪声 8h 等效声级及计算值均符合国家职业接触限值的要求。				
评价结论与建议	不涉及				

技术审查专家组 评审意见	不涉及针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）用人单位应加强监督和管理，严禁未配戴防护用品进行接触职业病危害因素的作业，定期对防护用品进行维护、保养，并及时更换失效、损坏的防护用品。 （2）持续关注职业病防护设施和应急救援设施的维护保养，确保应急救援设施可靠有效；发现设备故障及时维修。 （3）每年委托有资质的职业卫生评价机构至少开展一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，便于及时发现问题，及时采取措施进行整改和治理，应及时向从业人工公布检测结果，并进行职业病危害项目申报。 （4）重视劳动者的职业卫生培训，切实安排培训工作。对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
-------------------------	---