



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位(用人单位)名称	迭部县阿夏水电开发有限责任公司				
建设单位(用人单位)地址	甘肃省甘南州迭部县阿夏乡	建设单位(用人单位)联系人	张明安		
项目名称	迭部县阿夏水电开发有限责任公司阿夏水电站职业病危害现状评价				
项目简介	白银银光双银化工装备有限公司, 成立于 2005 年, 位于甘肃省白银市, 是一家以从事建筑安装业为主的企业。企业注册资本 5000 万人民币, 经营范围: 特种设备制造、特种设备安装改造修理、日用化学产品制造、石灰和石膏制造、新型建筑材料制造、建筑砌块制造等。				
项目组人员	胡明立、冯治钢、张冰洁、贾鹏凯、马明龙				
现场调查人员	李国庆、马明龙	调查时间	2024. 11. 30	建设单位(用人单位)陪同人员	张明安
现场采样、检测人员	李国庆、马明龙	现场采样、检测时间	2024. 12. 03~05	建设单位(用人单位)陪同人员	张明安
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	<p>(1) 电场和磁场测量结果: 本次测量了共计 4 个设备/工作场所的工频电场强度, 测量结果显示, 所测各设备/工作场所工频电场强度均未超过国家职业接触限值的要求。</p> <p>(2) 噪声测量结果: 本次测量了该用人单位 1 个接触噪声作业的工种, 测量及计算结果显示, 所测工种接触噪声 8h 等效声级强度均未超过国家职业接触限值 85dB(A) 的要求。</p> <p>对设备/工作场所噪声强度进行测量, 主要噪声强度较大的工作地点或设备为水轮发电机、进水池, 对其进行噪声强度频谱分析, 结果显示: 水轮发电机、进水池噪声主频率集中在 125Hz~1kHz, 属于中低频噪声。</p>				
评价结论与建议	<p>结论: 用人单位警示标识和告知卡设置数量不足; 职业卫生档案内容需要更新完善; 尚未开展专人负责的职业病危害因素日常监测。</p> <p>建议: (1) 用人单位应严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 做好职业健康检查完善职工职业卫生监护档案。</p> <p>(2) 规范设置警示标识, 所设置的警示标识应醒目, 警告标识和指令标识应对应设置, 如“注意防尘”与“带防尘口罩”、“噪声有害”与“戴护听器”等应成对设置。对于损坏的警示标识、告知卡等应及时更换。</p> <p>(3) 进一步完善职业卫生档案相关内容, 管理制度等相关内容中有关《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第 5 号) 的相关条款、内容、名称等应及时更新。</p>				

	<p>(4) 用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第5号），对工作场所职业病危害因素进行日常监测，在日常的职业病危害监测过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求；仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。</p>
技术审查专家组 评审意见	不涉及。