

# 职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	延长壳牌河南石油有限公司新郑市少典路分公司				
建设单位（用人单位） 地址	新郑市少典路南侧解放路西侧	建设单位（用人 单位）联系人	理贺		
项目名称	延长壳牌河南石油有限公司新郑市少典路分公司职业病危害现状评价报告				
项目简介	延长壳牌河南石油有限公司新郑市少典路分公司成立于2017年12月12日，注册地位于新郑市少典路南侧解放路西侧，负责人为魏鹏飞。经营范围：销售：车用乙醇汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}$ ）、润滑油、汽车摩托车零配件、汽车装饰用品、日用百货、服装、纺织品、化妆品、箱包、塑料制品、五金工具、计划生育用品、卷烟零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）；电动车充电业务；加油站内车辆维修保养、汽车修理及汽车清洗服务。				
项目组人员	闫育培、吴洋楠、胡明立、冯治钢、陈立浩				
现场调查人员	闫育培、陈立浩	调查时间	2024.02.18	建设单位（用人单位） 陪同人员	理贺
现场采样、检测人员	闫育培、陈立浩	现场采样、检测 时间	2024.02.23~ 02.25	建设单位（用人单位） 陪同人员	理贺
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	存在的职业病危害因素：溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、柴油。 检测结果：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油均符合国家职业接触限值要求。				
评价结论与建议	评价结论：经过本次综合分析评价，用人单位总平面布置、生产工艺和设备布局、建筑				

	<p>物卫生学要求、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、卫生辅助用室、职业病危害警示标识和公告、应急救援措施、职业卫生管理、职业健康监护和职业卫生专项经费落实情况等各项评价内容基本符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、规章标准和规范的要求。</p> <p>建议：针对本次评价分项结论中存在的问题，从组织管理、健康监护等方面给出整改性建议措施；根据本次评价分析提出用人单位职业病防治日常管理工作持续性和预防性建议措施；对用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作提出建议，便于用人单位今后职业卫生管理工作的开展。</p>
技术审查专家组 评审意见	评审后通过