

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	郑州恒达智控科技股份有限公司				
建设单位（用人单位）地址	郑州市经开区经开第九大街 167 号	建设单位（用人单位）联系人	王文成		
项目名称	郑州恒达智控科技股份有限公司职业病危害定期检测				
项目简介	郑州恒达智控科技股份有限公司（原郑州煤机液压电控有限公司）（简称“恒达智控”或“用人单位”），是国内煤矿机械制造商龙头企业郑州煤矿机械集团股份有限公司的控股子公司，成立于 1999 年 4 月，注册于郑州经济技术开发区第九大街 167 号。用人单位目前拥有 2 层联合厂房一座，主要包括机加工区、阀装配工区、电控事业部。				
项目组人员	田凯、崔昌				
现场调查人员	田凯、崔昌	调查时间	2023. 6. 8	建设单位（用人单位）陪同人员	王文成
现场采样、检测人员	田凯、宋相哲、崔昌、胡潇泊	现场采样、检测时间	2023. 8. 16	建设单位（用人单位）陪同人员	王文成
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位存在的职业病危害因素：粉尘、二氧化锡、MDI、TDI、二氯甲烷、噪声。 检测结果：均符合。				
评价结论与建议	建议： （1）加强各车间防护设施的日常维护与管理，要求作业人员在职业病防护设施正常开启的情况下进行接害作业；（2）加强手工三防漆擦拭作业管理，作业应在通风橱内进行，避免在无通风排毒设施的操作台进行手工三防漆擦拭作业，且作业人员作业时应佩戴防毒面具；后期应考虑更换低毒手工三防漆替代现有三防漆；（3）定期进行职业健康监护和职业卫生培训，以完善相关职业卫生档案内容，并为其作业人员配备合适的个人使用的防护用品；（4）按照国家相关法律、法规要求，委托相关医疗卫生机构对接触职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查项目和检查周期应符合《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）规定，并参照体检机构的建议对出现的职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人进行妥善处置；（5）按照国家相关规定，根据本次定期检测周期内企业变化情况，及时、如实向卫生监督管理部门进行职业病危害变更申报，并接受卫生监督管理部门的监督管理。				
技术审查专家组评审意见	—				