

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	成都府天新材料科技有限公司洛阳分公司				
建设单位（用人单位） 地址	洛阳市新安县	建设单位（用人单位） 联系人	程伟		
项目名称	成都府天新材料科技有限公司洛阳分公司职业病危害现状评价				
项目简介	成都府天新材料科技有限公司洛阳分公司成立于2008年07月28日，地址位于洛阳市新安县洛新工业园区新新路，经营范围包括高温陶瓷、冶金、耐火材料的研发、生产、销售。我公司受成都府天新材料科技有限公司洛阳分公司的委托，对用人单位生产场所可能存在的职业病危害因素（粉尘、噪声）进行检测评价。				
项目组人员	杨蕊、胡明立、吴洋楠、吴静静				
现场调查人员	杨蕊、吴静静	调查时间	2024.01.11	建设单位（用人单位） 陪同人员	程伟
现场采样、检测人员	吴静静、董燕	现场采样、检测 时间	2024.01.15~ 2024.01.17	建设单位（用人单位） 陪同人员	程伟
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：粉尘、噪声。 检测结果：除3个工种岗位噪声超标以外，其他各职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	建议：加强监督个人使用职业病防护用品的佩戴，进一步完善职业卫生档案内容。
技术审查专家组评审意见	不涉及