


职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	徐州金虹钢铁集团有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	江苏省徐州市沛县敬安镇徐丰路北侧		建设单位（用人 单位）联系人		王亚慧
项目名称	徐州金虹钢铁集团有限公司职业病危害现状评价				
项目简介	徐州金虹钢铁集团有限公司，成立日期 2000 年 7 月 21 日，注册资金为 46000 万元，法人李绍云，现有总资产 20 亿元，占地面积 1000 亩，职工 363 人。公司位于江苏省徐州市沛县敬安镇徐丰路北侧，主要产品为 400MPa 高强度抗震系列建筑用钢筋及特种铸造件。 公司主生产线分为 3 期：一期、二期分别为年产 80 万吨热轧钢筋生产线 1 条（高速线材、盘螺）、年产 50 万吨热轧钢筋生产线 1 条（直条）；三期为炼钢生产线 1 条（主要为 100t 电弧炉 1 座，配套设备有 100t 连续加料系统 1 套，100tLF 精炼炉 1 座）及年产 80 万吨 400MPa 螺纹钢连铸连轧钢材自动化生产线 1 条。 该用人单位建立了职业卫生管理小组，并设置有 1 名组长及 2 名职业卫生管理人员，安装有除尘器等除尘设备，为作业人员配发有安全帽、防尘口罩、帆布手套、绝缘手套、绝缘鞋等个人防护用品				
项目组人员	吴洋楠、吴彦明、韩静宜、祁勇、杜艳勤				
现场调查人员	杜艳勤、王吉奥	调查时间	2024. 1. 10	建设单位（用人单位） 陪同人员	王亚慧
现场采样、检测人员	杜艳勤、王吉奥	现场采样、检测时间	2024. 01. 13 至 2024. 01. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	王亚慧
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					



建设项目（用人单位）
存在的职业病危害因素
及检测结果

本现状评价对电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、噪声、高温、手传振动、紫外辐射、工频电场等有害因素进行了现场检测。

粉尘毒物检测结果：各检测点所测粉尘（电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘）、毒物（一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物）浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定的限值要求。

物理因素检测结果：噪声超标的岗位共5个，分别为制氧站/操作巡检岗、三期生产线（炼钢工段）/连铸岗、机加工工段/气割岗、机加工工段/打磨岗、机加工工段/焊接岗，作业分级分别为Ⅱ级（中度危害）、Ⅰ级（轻度危害）、Ⅰ级（轻度危害）、Ⅰ级（轻度危害）、Ⅰ级（轻度危害）。其他各检测点所测噪声、高温、手传振动、紫外辐射、工频电场均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）中限值的要求

评价结论与建议	结论： 该用人单位在建设和运行规程中遵循了国家有关建设项目职业病危害防护的法律、法规、标准，对产生职业病危害因素的生产设施和生产过程，均按照要求采取了有效的职业卫生防护措施，在选址、总平面布置、生产工艺及设备布局、职业病危害防护措施、个人防护措施、建筑卫生、辅助卫生用室设置、职业卫生管理情况、应急救援措施、职业健康监护等职业病危害防护对策符合或基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令[2012]第 49 号）以及《中华人民共和国职业病防治法》中的有关要求。
技术审查专家组 评审意见	不涉及