

# 职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	禹州市金桥液压机械有限公司				
建设单位（用人单位）地址	许昌市禹州市古城镇崔庄村	建设单位（用人单位）联系人	王黎伟		
项目名称	禹州市金桥液压机械有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	禹州市金桥液压机械有限公司位于禹州市古城镇崔庄村。公司注册资本 200 万元，法定代表人为刘素军，主要从事液压设备及配件的制造、销售。公司现有一线作业人员 13 人，年产各类油缸 120 件，分油体 12000 套。				
项目组人员	崔昌、宋相哲				
现场调查人员	崔昌、宋相哲	调查时间	2023.4.7	建设单位（用人单位）陪同人员	王黎伟
现场采样、检测人员	崔昌、宋相哲	现场采样、检测时间	2023.4.18	建设单位（用人单位）陪同人员	王黎伟
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果.	1、总粉尘：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	2、氮氧化物：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	3、臭氧：检测 1 个工作地点，未超标。				
	4、锰及其化合物：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	5、噪声：共检测 6 个工种，其中 2 个工种超标。				
评价结论与建议	<p>建议：</p> <p>（1）用人单位应在电焊区域设置有效的抽排风设施，及时将电焊过程中产生的有毒气体排出。</p> <p>（2）用人单位应尽可能将铣床等高噪声设备单独布置，并在作业区域周边墙体或挡板设置有效的吸声消声设施。</p> <p>（3）装配作业时应使用加装消声器的气枪进行吹扫，尽可能将装配区与其他区域分开布置，并设置有效的隔声吸声设施。</p> <p>（4）定期检维修各类生产设备及职业病防护设施，确保其正常运行。</p> <p>（5）用人单位目前配备的耳塞缺少特种劳动防护用品安全标志证书。用人单位后期购买应选择符合《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）、《个体防护装备 护听器的通用技术条件》（GB/T 31422-2015）等相关标准，且具备特种劳动防护用品安全标志证书的防护用品。</p> <p>（6）用人单位应加强职业卫生监督管理，确保作业人员防护用品正确佩戴，保证防护效果。</p>				

技术审查专家组 评审意见	/
-----------------	---