

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	恒和加油站（郑州航空港区）经营部				
建设单位（用人单位） 地理位置	郑州航空港经济综合实验区大马乡侯家集村 023 县道 69 号		建设单位（用人 单位）联系人	张湘云	
项目名称	恒和加油站（郑州航空港区）经营部职业病危害因素检测				
项目简介	恒和加油站（郑州航空港区）经营部（以下简称“用人单位”）位于郑州航空港经济综合实验区大马乡侯家集村 023 县道 69 号。用人单位共有 8 名员工，其中管理人员 2 名，加油工 5 名，开票员 1 人；共有加油机 4 台，其中 2 台双枪双油品汽油加油机（95#汽油、92#汽油），1 台双枪双油品柴汽混加油机（92#汽油、0#柴油），1 台双枪柴油加油机（0#柴油）；共有 4 个 30m3 储油罐（1 个 95#汽油储罐、1 个 92#汽油储罐、2 个 0#柴油储罐）。用人单位主要零售车用乙醇汽油、柴油、润滑油等。				
项目组人员	吴洋楠、王发克				
现场调查人员	吴洋楠、王发克	调查时间	2023. 06. 01	建设单位（用人单位） 陪同人员	张湘云
现场采样、检测人员	吴洋楠、王发克	现场采样、检测 时间	2023. 06. 04	建设单位（用人单位） 陪同人员	张湘云
现场调查、现场采样、现 场检测影像资料	 现场调查				

	 现场检测
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位加油工接触苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油时间加权平均浓度和各工作地点短间接触浓度均符合职业接触限值要求。 噪声本次共测量 3 个工作地点的噪声强度，其根据接触噪声的时间和测量结果计算噪声 40h 等效连续声级强度符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	/
技术审查专家组评审意见	/