

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州博融电子有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市经开区航海东路和第二十五大街交汇处 联东 U 谷 21 栋 5 楼 21-5-2 号	建设单位（用人 单位）联系人	左涛		
项目名称	郑州博融电子有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	郑州博融电子有限公司成立于 2009 年 5 月，地址位于郑州市经开区航海东路和第二十五大街交汇处联东 U 谷 21 栋 5 楼 21-5-2 号。公司主要经营汽车电子产品的研发、汽车音响及仪表的组装与销售。公司现有员工 16 人，生产人员 8 人。				
项目组人员	刘松柏				
现场调查人员	刘松柏、张尔益	调查时间	2023.08.11	建设单位（用人单位） 陪同人员	左涛
现场采样、检测人员	刘松柏、张尔益	现场采样、检测 时间	2023.08.15	建设单位（用人单位） 陪同人员	左涛
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：噪声、激光辐射。 检测结果： （1）噪声 用人单位各工种接触噪声的 8h 等效连续 A 声级强度均符合要求。定点噪声检测结果显示吹气处噪声强度超过 85 dB(A)，其余场所噪声强度均符合要求。 （2）激光辐射 用人单位操作工接触激光辐射强度符合国家职业接触限值要求。				
评价结论与建议	（1）用人单位操作工在进行吹气和打螺丝时，应佩戴好防噪声耳塞。 （2）用人单位应加强工作场所的监督管理，建立并完善职业病危害因素定期监测制度，并将监测结果及时向劳动者公布。				

	(3) 按照《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第 24 号）的有关规定，对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以及及时发现有职业禁忌证的劳动者、疑似职业病病人及职业病病人。 (4) 按照相关法律法规规定，及时、如实向监管部门申报危害项目，并接受监管部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	—