

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南拓源机械有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	河南省焦作市武陟县木栾街道河朔大道 338 号院 内 11-13 号厂房	建设单位（用人 单位）联系人	桑利军		
项目名称	河南拓源机械有限公司职业病危害定期检测报告				
项目简介	河南拓源机械有限公司，成立于 2017 年 8 月 15 日，位于河南省焦作市武陟县木栾街道河朔大道 338 号院内 11-13 号厂房，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本 1100 万人民币，经营范围：生产、销售制冷设备配件、水暖管接头、汽车管路。				
项目组人员	闫育培、陈立浩				
现场调查人员	闫育培、陈立浩	调查时间	2023.7.22	建设单位（用人单位） 陪同人员	桑利军
现场采样、检测人员	闫育培、陈立浩	现场采样、检测 时间	2023.7.26	建设单位（用人单位） 陪同人员	桑利军
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	存在的职业病危害因素：石蜡烟、噪声、高温。 检测结果：检测结果表明，所检测岗位（检测点）接触工作场所空气中石蜡烟浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。所检测岗位（检测点）接触物理有害因素（噪声、高温）均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。				
评价结论与建议	评价结论：定期检测报告不涉及。 建议：1）在正常生产作业时，按要求开启设置的防护设施，并对其进行经常性的维护，维护时也应做好个人防护。 2）建议用人单位为灌粉区、钻头区、退粉区、清洗区的工人配发降噪耳塞，为灌粉区、退粉区的工人配发过滤效率至少满足 GB2626 规定的 KP95 级别的防护口罩，并加强职业病防护用品的佩戴情况监督管理，定期巡视工人防护用品现场佩戴情况，定期对工人进行防护用品培训。 3）按规定对拟从事接触职业病危害作业（包括有特殊健康要求的作业）的新录用工人（包括转岗到该岗位的工人）进行上岗前的职业健康检查；按时对接触职业病危害因素的工人开展在岗期间、离岗时的职业健康检查；进行职业健康检查时，选择在主管部门进行职业健康检查备案的医疗卫生机构；职业健康检查资料存档保存，并将检查结果告知劳动者。				

	4) 定期给职工进行职业卫生方面的培训，讲解岗位职业卫生操作规程、职业病防护设施的使用、个人防护用品的佩戴、夏季高温季节防暑措施等。 5) 建议用人单位定期对工作场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果公示。
技术审查专家组 评审意见	不涉及。