



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	百威（河南）啤酒有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	新乡市卫辉市		建设单位（用人 单位）联系人	李丽	
项目名称	百威（河南）啤酒有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	百威（河南）啤酒有限公司成立于 2011 年 05 月，地址位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇工业园区百威大道 1 号，经营范围为开发、生产、销售啤酒及饮料等。我公司受百威（河南）啤酒有限公司的委托，对用人单位生产场所可能存在的职业病危害因素（粉尘、游离二氧化硅、一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氯气、硫化氢、氨、硫酸、氢氧化钠、高温、噪声、工频电场）进行检测评价。				
项目组人员	樊玉江、吴静静				
现场调查人员	樊玉江、吴静静	调查时间	2024.07.09	建设单位（用人单位） 陪同人员	李丽
现场采样、检测人员	高立、董燕	现场采样、检测 时间	2024.07.11	建设单位（用人单位） 陪同人员	李丽
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					

建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：粉尘、游离二氧化硅一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氯气、硫化氢、氨、硫酸、氢氧化钠、高温、噪声、工频电场。 检测结果：除瓶装洗瓶工、瓶装灌酒工、瓶装成型工、听装灌酒工、听装码垛工噪声超标外，其他各职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	建议：加强监督个人使用职业病防护用品的佩戴，进一步完善职业卫生档案内容。
技术审查专家组 评审意见	不涉及