



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	徐州恒一机械科技有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	徐州经济技术开发区大黄山街道办事处恒业运 输南侧	建设单位（用人 单位）联系人		蒋彪	
项目名称	徐州恒一机械科技有限公司职业病危害现状评价				
项目简介	徐州恒一机械科技有限公司成立于 2019 年 01 月 08 日，法定代表人：蒋彪，主要设备设施有喷漆流水线 1 套，抛丸机 1 台，螺杆式空压机 1 台，3m³ 空气储罐 1 台，过滤棉 UV 光氧+活性炭吸附装置 4 套等。该公司属于金属表面处理及热处理加工（C3360），按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号），该公司为职业病危害严重。				
项目组人员	樊玉江、祁勇、杜艳勤、靳永芬、王吉奥、张晶				
现场调查人员	祁勇、杜艳勤	调查时间	2024. 7. 3	建设单位（用人单位） 陪同人员	蒋彪
现场采样、检测人员	杜艳勤、王吉奥	现场采样、检测 时间	2024. 7. 20 ~7. 22	建设单位（用人单位） 陪同人员	蒋彪
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					

	 vivo X70 Pro+ ZEISS 12GB+512GB
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	化学因素：苯、甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯、砂轮磨尘、其他粉尘；物理因素：噪声、手传振动。检测结果表明，物理因素和化学因素职业病危害均未见超过接触限值。
评价结论与建议	结论： 在正常生产过程中，建设项目采取了本现状评价报告所提的对策措施和建议的情况下，能符合国家和地方职业病防治法律、法规、标准的要求。

技术审查专家组 评审意见	审查合格
-----------------	------