



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	白银银光双银化工装备有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省白银市高技术创业园区银光路 1 号		建设单位（用人 单位）联系人		张诚
项目名称	白银银光双银化工装备有限公司新型材料厂职业病危害因素定期检测				
项目简介	白银银光双银化工装备有限公司，成立于 2005 年，位于甘肃省白银市，是一家以从事建筑安 装业为主的企业。				
项目组人员	陶银燕、胡明立				
现场调查人员	陶银燕、胡明立	调查时间	2024. 07. 23	建设单位 (用人单位)陪同人员	张诚
现场采样、检测人员	陶银燕、胡明立	现场采样、检测 时间	2024. 07. 25	建设单位 (用人单位)陪同人员	张诚
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果	（1）粉尘检测结论：检测结果显示，该用人单位各工种和作业场所接触粉尘 8h 时间加权平均 浓度及峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。（2）氧化钙检测结论：检测结果显示，用 人单位氢氧化钙生产线装载机司机、巡检工接触氧化钙 8h 时间加权平均浓度和作业场所接触 氧化钙峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。（3）高温测量结论：本本次测量了用人单 位 1 个接触高温作业的工种，接触高温作业未超过国家职业接触限值的要求。（4）噪声测量 结论：本次测量了用人单位共计 10 个接触噪声作业的工种，各工种接触噪声 40h 等效声级强 度均未超过国家职业接触限值的要求。主要噪声强度较大的工作地点或设备为空压机、雷蒙磨、 样渣排口，对其进行噪声强度频谱分析，结果显示空压机和雷蒙磨噪声主频率集中在 125Hz~1kHz，属于中低频噪声，样渣排口噪声主频率集中在 250Hz~2kHz，属于中高频噪声。				
评价结论与建议	（1）在存在职业病危害因素的工作地点完善职业病危害警示标识及中文警示说明。 （2）加强监督管理，确保工人作业时佩戴防护用品。 （3）加强对收尘器等防护设施的定期检查和维护保养，确保其正常运行。				
技术审查专家组 评审意见	不涉及。				