



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	天津市雍阳加油站				
建设单位（用人单位） 地址	天津市武清区杨村街京津公路西侧		建设单位（用人 单位）联系人		温海超
项目名称	天津市雍阳加油站职业病危害现状评价				
项目简介	天津市雍阳加油站托河南鑫安利职业健康科技有限公司对其加油站的毒物、噪声进行检测，并提供评价报告。				
项目组人员	孟丹丹、朱艳秋、冯向丽				
现场调查人员	张康康、冯向丽	调查时间	2024. 07. 22	建设单位（用人单位） 陪同人员	温海超
现场采样、检测人员	张康康、冯向丽	现场采样、检测 时间	2024. 07. 24 ~07. 26	建设单位（用人单位） 陪同人员	温海超
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					

	 A photograph showing three individuals standing in front of a gas station. From left to right: a woman in a white shirt and blue jeans, a man in a light blue polo shirt and dark trousers, and another man in a white t-shirt and black pants. The gas station has several fuel pumps with '92' and '95' markings. A sign above one pump says '高品质燃油' (High Quality Fuel). A small shop is visible in the background.
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	用人单位存在的毒物、噪声检测结果符合国家标准。
评价结论与建议	结论

13.1·分项结论

用人单位职业病危害现状评价结论详见表13-1。



表 13-1·用人单位职业病危害现状评价分项结论

序号	项目	判断	存在问题简要说明
1	总体布局	符合	—
2	设备布局	符合	—
3	建筑卫生学	符合	—
4	职业病危害因素	符合	—
5	职业病防护设施	符合	—
6	应急救援设施	符合	—
7	职业健康监护	符合	—
8	个人防护用品	符合	—
9	辅助用室	符合	—
10	职业卫生管理组织机构	符合	—
11	职业卫生管理制度	不符合	未设置警示标识，职业卫生档案不够完善。
12	职业病危害告知	符合	—
13	职业卫生培训	符合	—
14	职业病危害项目申报	符合	—
15	既往职业卫生评价建议落实情况	符合	—

14 建议

14.1 存在的主要问题

用人单位目前职业病危害防治方面存在的主要问题见表 14-1。

表 14-1 存在的主要问题一览表

序号	项目	存在的主要问题
1	职业卫生管理	未设置警示标识，职业卫生档案不够完善。

14.2 措施与建议

针对用人单位目前职业病危害防治方面存在的问题，提出如下整改对策措施与建议，详见表 14-2。

表 14-2 对策措施与建议一览表

序号	项目	建议措施
1	职业卫生管理	1、完善以下职业卫生档案：用人单位职业卫生“三同时”档案；职业卫生管理档案；职业卫生宣传培训档案；职业病危

		害因素监测与检测评价档案；用人单位职业健康监护管理档案；劳动者个人职业健康监护档案；法律、行政法规、规章要求的其他资料文件等职业卫生档案。 2、在醒目位置设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等；在作业场所醒目位置设置警示标识。
技术审查专家组 评审意见	/	