



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	济源市佰银光电新材料有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	济源市五龙口化工产业园区内	建设单位（用人 单位）联系人	李强		
项目名称	济源市佰银光电新材料有限公司贵金属光电新材料项目职业病危害控制效果评价				
项目简介	济源市佰银光电新材料有限公司贵金属光电新材料项目位于济源示范区济源市五龙口化工产业园区内（豫光锌业以东、玉川四号线下穿焦枝线段以西），年产硝酸银 814t。 公司生产场所存在的职业病危害因素：硝酸、氮氧化物、氢氧化钠、氨、盐酸、粉尘、噪声、高温等。				
项目组人员	吴洋楠、蔡晓东、吴彦明、李云龙				
现场调查人员	李云龙、邵锴	调查时间	2024.8.23	建设单位（用人单位）陪 同人员	李强
现场采样、检测人员	李云龙、邵锴	现场采样、检测 时间	2024.9.04~ 2024.9.06	建设单位（用人单位）陪 同人员	李强
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					

	
<p>建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果</p>	<p>职业病危害因素：硝酸、氮氧化物、氢氧化钠、氨、盐酸、粉尘、噪声、高温等。 检测结果：各职业病危害因素检测结果均符合国家职业接触限值要求。</p>
<p>评价结论与建议</p>	<p>建议：建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。 完善以下职业卫生档案：用人单位职业卫生“三同时”档案；职业卫生管理档案；职业卫生宣传培训档案；职业病危害因素监测与检测评价档案；用人单位职业健康监护管理档案；劳动者个人职业健康监护档案；法律、行政法规、规章要求的其他资料文件等职业卫生档案。</p>
<p>技术审查专家组评审意见</p>	<p>修改后通过</p>