



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	江苏海达电缆有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	宜兴市官林镇丰义南庄村		建设单位（用人 单位）联系人	郑勤峰	
项目名称	江苏海达电缆有限公司职业病危害现状评价报告书				
项目简介	江苏海达电缆有限公司成立于 1996 年 10 月 09 日，公司位于宜兴市官林镇丰义南庄村；注册资金：21280 万元整；公司类型：有限责任公司；法定代表人：储开明。用人单位主要进行电线、电缆的制造。				
项目组人员	闫育培、吴洋楠、胡明立、陈立浩				
现场调查人员	闫育培、戴磊	调查时间	2024.08.30	建设单位（用人单位） 陪同人员	郑勤峰
现场采样、检测人员	闫育培、戴磊	现场采样、检测 时间	2024.09.11~09. 13	建设单位（用人单位） 陪同人员	郑勤峰
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	存在的职业病危害因素：铜尘、丁酮、环己酮、高温、噪声。 检测结果：所检测岗位（检测点）接触工作场所空气中铜尘、丁酮、环己酮浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》的要求。所检测岗位（检测点）接触物理有害因素（噪声、高温）均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 物理因素》的要求。				
评价结论与建议	评价结论：经过本次综合分析评价，用人单位总平面布置、生产工艺和设备布局、建筑物卫生学要求、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、卫生辅助用室、职业病危害警示标识和公告、应急救援措施、职业卫生管理、职业健康监护和职业卫生专项经费落实情况等各项评价内容基本符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、规章标准和规范的要求。 建议：				

	1 职业卫生管理 （1）建议用人单位加强职业卫生监督管理，认真落实执行，细化、完善相关的执行记录，按照《职业卫生档案管理规范》的要求，定期补充完善职业卫生档案。 （2）用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》要求，定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害评价和检测。 （3）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在机修间补充设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”等警示标识；在挤塑线附近设置“当心有毒气体”、“注意通风”、“噪声有害”、“戴护耳器”；在拉丝机、125成缆机、315成缆机、铠装机、630框绞机附近设置“噪声有害”、“戴护耳器”。 （4）用人单位应当制定高温中暑应急预案，定期进行应急救援的演习。 2 个人防护 加强职业病防护用品的佩戴情况监督管理，定期巡视工人防护用品现场佩戴情况，定期对工人进行防护用品培训。 3 职业健康监护 （1）组织所有接触职业病危害的拟入职劳动者（含调岗劳动者）、和离岗劳动者分别进行上岗前、离岗时职业健康检查。 （2）组织所有接触职业病危害的在岗劳动者进行在岗期间职业健康检查，体检率应满足要求。 （3）职业健康检查项目（因素）需符合《职业健康监护技术规范》的规定。
技术审查专家组 评审意见	不涉及。