



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2024-537

建设单位（用人单位） 名称	白银欧利亚陶瓷有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省白银市平川区经济开发区陶瓷工业园区		建设单位（用人 单位）联系人		刘经理
项目名称	白银欧利亚陶瓷有限公司职业病危害因素检测报告				
项目简介	白银欧利亚陶瓷有限公司（以下简称“用人单位”）位于甘肃省白银市平川区工业陶瓷园区，用人单位已投资 8560 万元建设年产 80 万件高档卫生瓷生产线一条，主要生产场所为 3 万平方米钢结构生产车间、球磨车间、成型车间、烧成车间、色釉料车间、成品库房、煤气站等。年产联体坐便器 20 万件，欧式冲落坐便器 15 万件，立柱式洗面器 5 万件，立柱 5 万件，台式洗面器 25 万件，其他产品 10 万件。				
项目人员	胡明立、李国庆				
现场调查人员	陶银燕、李国庆	调查时间	2024. 09. 24	建设单位（用人单位） 陪同人员	王鑫
现场采样、检测人员	陶银燕、李国庆	现场采样、检测 时间	2024. 09. 27	建设单位（用人单位） 陪同人员	王鑫
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	（1）氮氧化物检测结果与分析：本次检测结果显示各工种接触氮氧化物 8h 时间加权平均浓度及工作地点氨短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 （2）二氧化硫浓度检测结果与分析：本次检测结果显示各采样点二氧化碳浓度均符合职业接触限值要求。 （3）一氧化碳浓度检测结果与分析：本次检测结果显示一氧化碳检测浓度符合职业接触限值要求。 （4）粉尘浓度监测结果与分析：本次检测接触粉尘 8 小时时间加权平均浓度计算值及脱泥间粉尘峰值接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 （5）噪声测量结果与分析：本次检测该用人单位各工种接触噪声 40h 等效声级均符合国家职业接触限值要求。				
评价结论与建议	建议 （1）个人防护用品 加强监督管理，确保工人作业时佩戴防护用品（防尘口罩、防噪声耳塞等）。 （2）职业病防护设施 1）加强设备的维护保养，定期检查，防止粉尘跑、冒现象的发生； 2）喷雾干燥车间皮带下料处应将落料口降低，尽量减少落差，减少落料时的扬尘； 3）工艺允许的情况下，原料球磨车间、喷雾干燥车间、成型车间、烧成车间、成品车间可				

	设置上送下排的通风设施，加速粉尘沉降，减少粉尘在工作场所空气中的滞留时间。 （3）职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等的有关规定，对接触粉尘、毒物、噪声等职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以及时发现有职业禁忌症的劳动者、疑似职业病病人及职业病病人。 体检项目根据作业人员接触职业病危害因素的种类，按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）要求确定。 为职工建立职业健康监护档案，并按照规定妥善保存。 （4）职业卫生管理 1）在工作中逐步完善职业卫生档案。 2）每年进行一次职业病危害因素定期检测。 3）在工作场所醒目位置设置职业病危害警示标识和中文警示说明，对已损坏的警示标识应及时更换。 4）完善劳动合同告知，职业危害告知内容包括：职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。
技术审查专家组 评审意见	不涉及