



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	禹州市锦信水泥有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	许昌市禹州市茱庄镇茱庄村	建设单位（用人单位） 联系人	闫海建		
项目名称	禹州市锦信水泥有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	<p>郑州煤机长壁机械有限公司于2009年3月正式注册成立，是郑州煤矿机械集团有限公司的控股子公司，坐落于河南省郑州市国家经济技术开发区，专业从事煤矿井下综采工作面刮板输送设备的研发设计、加工、制造及销售，产品涵盖刮板输送机、转载机、破碎机、转载机自移系统、皮带机自移机尾等系列、100多个品种，是郑煤机集团煤矿综采工作面输送设备的研制基地。公司注册地址位于郑州市经开区第十大街123号。</p>				
项目组人员	胡潇泊、宋相哲				
现场调查人员	胡潇泊、宋相哲	调查时间	2024.10.10	建设单位（用人单位） 陪同人员	闫海建
现场采样、检测人员	宋相哲、胡潇泊	现场采样、 检测时间	2024.10.17、11.27	建设单位（用人单位） 陪同人员	闫海建
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果。	<p>1.粉尘：共检测19个工种，27个工作地点空气中总粉尘浓度，均未超标。</p> <p>2.氨：共检测1个工种，1个工作地点，均未超标。</p> <p>3.盐酸：共检测2个工作地点，均未超标。</p> <p>4.氢氧化钠：共检测2个工作地点，均未超标。</p> <p>5.噪声：共检测21个工种，均未超标。</p>				
评价结论与建议	<p>建议：</p> <p>（1）用人单位应定期检查各皮带防尘罩密封情况，并及时清理设备及地面粉尘。</p> <p>（2）用人单位应定期对煤磨、回转窑、水泥磨等高噪声设备设置的隔声吸声减振设施进行检维护，确保其正常使用运行。</p> <p>（3）为作业人员配备的防尘口罩、防噪声耳塞根据使用周期及现场实际使用情况及时进行更换，并加强职业卫生监督管理，确保正确佩戴，保证防护效果。</p>				
技术审查专家组 评审意见	/				