



# 职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位(用人单位)名称	郑州天瑞混凝土有限公司				
建设单位(用人单位)地址	郑州市郑东新区白沙镇康庄村西、七里河北	建设单位(用人单位)联系人	王国立		
项目名称	郑州天瑞混凝土有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	<p>郑州天瑞混凝土有限公司(以下简称“用人单位”)位于郑东新区商都大道与康庄路交汇处,成立于2013年5月,注册资金5000万元,占地面积30000多平方米,是专业从事各种强度等级商品混凝土的研发、生产、运输和泵送的企业,建有HZS240自动生产线2条,砼运输车30多辆,装载机3台,汽车泵,地泵数台,混凝土年生产量达200多万立方,能满足大体积,大容量混凝土连续生产和供应。</p> <p>用人单位现有一线作业人员12人,实行两班两运转(8:00~20:00, 20:00~次日早上8:00),其他后勤及管理人员为常白班(8:00~20:00),每周上班5天。</p>				
项目组人员	雷文秀、乔金轲				
现场调查人员	雷文秀、乔金轲	调查时间	2024.11.1	建设单位(用人单位)陪同人员	王国立
现场采样、检测人员	雷文秀、乔金轲	现场采样、检测时间	2024.11.20	建设单位(用人单位)陪同人员	王国立
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	<p>总粉尘检测结果:各工种接触粉尘8h时间加权平均浓度符合国家职业接触限值的要求;各工作地点粉尘浓度均未超过国家职业接触限值规定的峰接触浓度。</p> <p>噪声:本次测量结果显示,各工种接触噪声8h等效连续A声级强度均符合国家职业接触限值的要求;皮带处、搅拌机平台处噪声强度超过85(A),其他各工作地点噪声测量结果均符合国家职业接触限值的要求。</p>				
评价结论与建议	<p>加强监督管理,保证作业工人作业时佩戴防护用品,严禁未配戴防护用品进行接触职业病危害因素的作业,建议建立奖惩机制以保证个人防护用品的正确使用。</p> <p>持续关注职业病防护设施和应急救援设施的维护保养,确保应急救援设施可靠有效;发现设备故障及时维修。</p>				
技术审查专家组评审意见	/				