



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州三禾义齿制作有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号	建设单位（用人 单位）联系人		冯梅	
项目名称	郑州三禾义齿制作有限公司职业病因素检测				
项目简介	郑州三禾义齿制作有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2009 年 3 月，是以生产定制式义齿为主的企业。公司位于郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号国家大学科技园，年产 20 万颗。主要生产设备有 3D 扫描仪、数控切削车床、烤瓷炉、烧结炉、激光打印设备等，是一家集义齿研发、生产、销售为一体综合性创新企业。				
项目组人员	邵锴				
现场调查人员	邵锴、冯向丽	调查时间	2024. 12. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	冯梅
现场采样、检测人员	邵锴、冯向丽	现场采样、检测 时间	2024. 12. 17	建设单位（用人单位） 陪同人员	冯梅
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					



建设项目（用人单位）
存在的职业病危害因素
及检测结果

存在的职业病危害因素有:粉尘、石蜡烟、噪声。

粉尘：本次检测结果显示，各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度和短时间接触浓度均符合国家接触限值的要求。

石蜡烟：用人单位各工种接触石蜡烟 8h 时间加权平均浓度和各工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。

噪声：噪声测量结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值要求。

	工作场所噪声强度测量结果显示，除 C7 厂房车瓷清洗处（瞬时）、喷砂机 and Y17 厂房石膏组模型干磨机噪声强度超过 85dB(A) 以外，其余均未超过 85dB(A)。噪声频谱分析显示其主频率主要分布在 1kHz~4kHz 之间，属于中高频噪声，易引起听力损伤。
评价结论与建议	主要结论：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5 号）的判定，用人单位所属行业为“三 制造业 （二十三）专用设备制造业”中的医疗仪器设备及器械制造，属于“职业病危害严重”的行业。 主要建议： 1、石膏组模型干磨机操作人员、车瓷清洗人员、车金打磨机人员及钢托打磨人员应佩戴降噪耳塞，设备运行期间，不需要人员操作时离开隔离间，尽量减少接触时间。 2. 活动组作业人员作业时应戴防护口罩，并加强通风换气。 加强个人防护用品的发放、使用及管理，确保各车间个人防护用品的正确佩戴，并做好维护和定期更换工作。 3、加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业。 4、加强工作场所的监督管理，建立并完善职业病危害因素定期监测制度，并将监测结果及时向劳动者公布。
技术审查专家组 评审意见	非评报告