




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	麦斯克电子材料股份有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市洛阳市高新技术产业开发区滨 河路 99 号	建设单位（用人单位） 联系人	程自强		
项目名称	麦斯克电子材料股份有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	麦斯克电子材料股份有限公司成立于 1995 年 12 月 26 日，地址位于中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河北路 99 号北侧洛阳综合保税区，经营范围包括开发、生产、检测单晶硅、硅片，提供技术开发、技术转让、技术咨询，销售自产产品及进出口业务；房屋租赁、土地租赁、机械设备租赁、汽车租赁、计算机及通讯设备租赁。我公司受麦斯克电子材料股份有限公司的委托，对用人单位生产场所可能存在的职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声）进行检测评价。				
项目组人员	樊玉江、吴静静				
现场调查人员	樊玉江、吴静静	调查时间	2024.12.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	程自强
现场采样、检测人员	樊玉江、吴静静	现场采样、检测 时间	2024.12.24	建设单位（用人单位） 陪同人员	程自强
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	<p>河南鑫安利职业健康科技有限公司 因故不能拍照（摄影）书面确认表 XAL/ZPJL-2016-161</p> <p>麦斯克电子材料股份有限公司（用人单位）因为 <u>公司管理保密制度规定不允许拍摄生产设备</u> 原因，不能让技术服务机构对现场采样情况进行拍照（摄影）留证，特此确认。</p> <p>用人单位：麦斯克电子材料股份有限公司 2024 年 12 月 30 日</p> 				
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：粉尘、毒物、噪声。 检测结果：各职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。				
评价结论与建议	建议：加强监督个人使用职业病防护用品的佩戴，进一步完善职业卫生档案内容。				
技术审查专家组 评审意见	不涉及				

