



# 职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	宝鸡正合航源环保科技有限公司				
建设单位（用人单位）地址	宝鸡市岐山县蔡家坡镇	建设单位（用人单位）联系人	兰陇飞		
项目名称	宝鸡正合航源环保科技有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	该用人单位主要产品为蒸汽。 工作制度：用人单位劳动定员共 30 人，其中一线作业人员 20 人，后勤及管理人员 10 人。后勤及管理人员实行长白班工作制度。一线作业人员除卸料大厅作业人员实行长白班工作制度，其余生产作业人员均采用三班二运转及两班两运转工作制度。				
项目组人员	苏敏娟、吴洋楠、王心怡				
现场调查人员	苏敏娟、王娟	调查时间	2024.12.18	建设单位（用人单位）陪同人员	兰陇飞
现场采样、检测人员	苏敏娟、王娟	现场采样、检测时间	2024.12.20	建设单位（用人单位）陪同人员	兰陇飞
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	<p>化学因素：本项目各岗位接触一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氨、氢氧化钠等 8h 时间加权容许浓度和短时间容许接触浓度均符合国家职业接触限值要求。本项目锰及其化合物、铅烟、镍及其无机化合物等 8h 时间加权容许浓度和峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。本项目各岗位 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求；工作场所各工种接触其他粉尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。</p> <p>物理因素：工作场所各岗位人员接触噪声 8 小时等效声级强度均符合职业接触限值要求。</p>				
评价结论与建议	<p>建议：（1）加强作业岗位个人防护用品的监督管理，督促现场作业人员必须正确佩戴好个人防护用品。</p> <p>（2）建设单位按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）要求进一步完善职业卫生档案。</p> <p>（3）建设单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014 的要求，进行职业健康体检。</p>				
技术审查专家组评审意见	/				